Umstellen eines UP4DARs FW S.1.01.41 auf HAMNET mittels Konfigurator – OE7BSH

Wir verbinden uns vorerst mit dem UP4DAR Konfigurator auf den UP4DAR:



Anschließend wählen wir den Reiter "Network" aus.

Callsign DV	PHYAudio	D-PRS	Display Debug	Network			
IP address	44 . 143 . 1	84 . 100		use alternative DNS domain for DCS			
netmask	255 . 255 . 2	55 . 128		☑ use only 10 MBit/s			
gateway	44 . 143 . 1	84 . 126					
DNS server 1	44 . 143 . 2	44 . 199					
DNS server 2	44 . 143 .	168 . 30					
NTP server	44 . 143 .	40.30	🗹 enable NTP				
					Save to Flash Memory		

Ausschlaggebend ist nun die Option use alternative DNS domain for DCS : Ist sie NICHT aktiviert, geht der UP4DAR ganz "normal" über Internet-Strecken. Ist die Option aktiviert, werden die entsprechenden Hamnet-Adressen verwendet (44.0.0.0/8).

Wir aktivieren also nun diese Option:

Callsign DV	PHY	Audio	D-PRS	Display	Debug	Network
IP address	44 . 1	143 . 18	4.100]		☑ use alternative DNS domain for DCS
netmask	255 .	255 . 25	5 . 128]		☑ use only 10 MBit/s
gateway	44 . 1	143 . 18	4 . 126]		
DNS server 1	44 . 1	43 . 24	4 . 199]		
DNS server 2	44 .	143 . 1	68.30]		
NTP server	44 .	143 . 4	40.30	🗹 en	able NTP	
						Save to Flash Memory

ACHTUNG: Diese Einstellung ist noch nicht aktiv. Um sie als Standardeinstellung zu speichern,

	Save to Flash Memory
drücken wir nunmehr einmal 🛚	

Anschließend starten wir den UP4DAR aus der Ferne neu. Hierzu wählen wir den Screen "DEBUG"

Callsign DV F	HY Audio	D-PRS	Display	Debug
Backlight Intensity	0			_
		-		
Contrast		0		_
Screen	Reflector	<u> </u>		
	Main			
Refresh Rate	GPS			_
	Reflector			
	Debug			
	Audio			

Um den Reboot durchzuführen, drücken wir nun

ACHTUNG: Der UP4DAR-Konfigurator zeigt den Reboot nicht an, am besten erkennt man ihn links oben im Debug-Fenster am wieder bei 1800 beginnenden DHCP Timer:



Natürlich kann man mit durch das Entfernen der Option "alternative DNS" und Durchführung der weiteren Schritte wieder auf Internet-Strecken umstellen.

OE7BSH, 03.11.2018 oe7bsh@firac.at